


NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

PLINSKA PEČICA

Tehnični podatki

- Tip: Ne-Ro
- Model: Ne-Ro 40  129922
- Toplotna moč: 6Kw
- Poraba plina: 717g/h
- Za plin G 30mbar
- Velikost šobe: 1,2mm
- Kategorija aparata: I3B/P
- Pred uporabo aparata preberite navodila.
- Samo za uporabo na prostem
- **OPOZORILO:** Dostopni deli so lahko zelo vroči. Uporabljajte zunaj dosega otrok.




OPOZORILO

- Plinska pečica je namenjena samo za zunanjo uporabo.
- Uporablja se plin butan-propan (G30). Ne spreminjajte aparata.
- Vsaka modifikacija je lahko nevarna.
- Med uporabo se aparat lahko segreje, zato ne puščajte v bližino otrok. Med uporabo aparata ne premikajte.
- Zaradi vaše varnosti podrobno preberite navodila pred montažo in uporabo vašega aparata.
- Za popravila pokličite usposobljenega serviserja.

NAVODILA ZA MONTAŽO

- Pred prvo uporabo obvezno odstranite zaščitno folijo iz ohišja. (1)
- Preverite, če so šamotne opeke na svojem mestu. (6)
- Plinska pečica je že sestavljena, postavi se samo na noge, katere morajo biti na ravni površini. (2)



PRIKLJUČITEV PLINSKE PEČICE

- Plinska pečica se priključi na jeklenko z butan propan plinom (G30). (3)
- Uporabi se regulator tlaka 50mbar; 2kg/h
- Gumijasta cev je lahko dolga največ 1,5m in mora biti po EU standardih. Obvezno se privije z objemkami. Pri montaži speljite cev tako, da se ne dotika ohišja plinske pečice, ker bi se lahko poškodovala. Cev ne sme biti „zvita“, obvezna menjava na 4 leta.
- Dele zatesnjene s strani proizvajalca uporabnik ne sme menjati ali popravljati.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE

- Med uporabo se plinski aparat močno segreje, zato se ga ne dotikajte. Priporočljivo je, da nosite zaščitne rokavice, ker je nevarnost, da se opečete.
- Po uporabi preverite in po potrebi očistite šamotno opeko.

ZA VAŠO VARNOST

- Aparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
- Če zavonjate plin, takoj zaprite ventil na jeklenki.

POMEMBNO: Naprava se lahko uporablja samo zunaj na ravni površini!

PREVERJANJE PLINSKE TESNOSTI

- Za preizkus uporabljajte samo milnico in nikakor ne plamena.
- Vse spoje namažemo z milnico.
- Pri preizkusu mora biti ventil na jeklenki odprt, na aparatu pa zaprt.
- Če se na spojih pojavijo mehurčki, plin pušča.
- Napako naj odpravi za to usposobljena oseba.
- Dokler naprava ni odpravljena, je prepovedana uporaba aparata.
- Preverite tesnost pri vsaki menjavi jeklenke.

NIKOLI NE UPORABLJAJTE PLINSKEGA APARATA, DOKLER NISTE PREBRALI NAVODIL IN JIH RAZUMELI.

PRIŽIGANJE GORILNIKA

- Odprite ventil na jeklenki.
- Uporabite dolg vžigalnik, ki naj v peč skozi luknjo (4) sega vsaj 14cm!
- Skozi luknjo (4) vstavite dolgi vžigalnik in prižgite vžigalnik, nato odprete ventil. (3)
- Če gorilnik ne zagori, takoj zaprite ventil na jeklenki.
- Ponovno prižiganje ponovite čez 5 minut.

POMEMBNO: Če gorilnik še po drugem preizkusu ne zagori, preverite, da niso zamašene luknjice na gorilniku. Če je potrebno, jih očistite.

REGULIRANJE JAKOSTI GORILNIKA

- Jakost gorilnika se kontrolira z ventilom. (3)
- Z vrtenjem gumba na ventilu v levo, se jakost večja, v desno pa manjša.
- **Ugasne se, ko gumb zavrtimo skrajno desno.**
- Po uporabi zaprite ventil na plinski jeklenki.

ZAMENJAVA JEKLENKE

- Jeklenko zamenjajte zunaj brez prisotnosti odprtega ognja. Ne kadite!
- Obvezna zamenjava tesnila na regulatorju ob vsaki menjavi jeklenke!
- Ko privijete regulator na novo jeklenko, preverite tesnilo in tesnost preizkusite z milnico.
- Med uporabo mora biti plinska jeklenka nameščena na varnem mestu. Ne sme se segrevati, zato jo postavite stran od plinske pečice, glede na dolžino priključene cevi. Nikoli plinske jeklenke ne postavite pod plinsko pečico.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Ne spreminjajte aparata.
- Gorilnik nikoli ne čistite s tekočim detergenti, ampak ga samo očistite z žično krtačo.
- Vse luknjice na gorilniku morajo biti čiste. Priporočamo, da aparat redno čistite.
- Ko plinske pečice ne uporabljamo jo shranimo v suhem prostoru.
- Previdnost v primeru zamašitve venturija (odprtine za primarni zrak). Napako odpravimo tako, da venturi cev spihamo z zrakom ali očistimo z žico.

NOVO MESTO, _____

najemnik: _____
Podpis: _____